

Herbol Radiator AF



Herbol Radiator AF* je biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou krycou schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotám do 180 °C, nežltne pri teplotách do 120 °C, podľa DIN 55900-2.

Technické parametre

Hustota	cca 1,13 kg/l
Základné pojivo	alkydová živica, oxid titaničitý, alifáty, aditíva
Farebný odtieň	biely
Lesk	vysoký lesk
Balenie	0,75 l a 2,5 l
Skladovateľnosť	cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom
Hodnota VOC	(Kat. A/i): 500 g/l; v tomto výrobku je max. 495 g/l VOC

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, valčekom, striekaním
Striekanie airless	veľkosť trysky tlak (bar) viskozita 0,011 cca 160 bar neriedené
Teplota pri nanášaní	min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	cca 100 ml/m ² na jeden náter
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 4,5 hodine, proti oteru cca po 7 hodinách, pretierateľný cca po 16 – 18 hodinách, úplne preschnutý cca po 1 – 2 dňoch
Tónovanie	Herbol Herbolux Gloss* do max. 5%
Čistenie náradia	ihneď po použití riedidlom Herbol V40* alebo technickým benzínom



Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Pracovný postup

Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Vhodnosť náteru musí byť odborne posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte. Materiál pred použitím premiešajte. Biela farba a jej varianty majú sklon ku zmene odtieňa. Tento jav typický pre rozpúšťadlové nátery môže byť zosilnený použitím pri zhoršenom svetle alebo čpavkovými výparmi. Natierajte len vychladnuté radiátory a vykurovacie rúrky. Pre rýchlejšie schnutie a kratší zápach riedidla topné zariadenie slabo zahrejte.

Dôležité upozornenie

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zvaraní alebo opalovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, ako napr. masnota, vosk, politúra. Pri rekonštrukcii starých náterov vyskúšajte skúšobný náter na overenie vhodnosti nového povlaku.

Príprava podkladu

Podklad očistiť, hlavne od korózie, skriedovatených vrstiev. Odstráňte staré neúnosné nátery a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhodnosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným vzorom. Nevhodné staré nátery, zašedlé a zvetralé drevo odstráňte, odmastite podklad a jemne zbrúste. Poškodené miesta vyspravte. Medzi nátermi vykonajte jemné prebrúsenie.

Základný náter

Oceľ a kov

Podklad dôkladne očistiť od hrdze, až po dosiahnutie kovového lesku. Odstráňte masnotu a nečistoty (požadovaný stupeň 2. resp. P Ma podľa EN ISO 12944-4).

Na metalicky lesklé plochy 1 x základný náter Herbol Radiator AF*.

Priemyselne natreté plochy

Práškové nátery jemne prebrúste. Z dôvodu dodatočného očistenia a bezpečnosti pri práci sa doporučuje vykonať brúsenie práškových náterov za mokra. Niektoré priemyselné plochy nie sú pretierateľné, napr. PVDF (polyvinylidfluorid).

1 x základný náter Herbol 2K Epoxi Primer LH* alebo podobný produkt.

Medzináter na všetky hore uvedené podklady

Na podklady ošetrené základným náterom, na pripravené, neporušené staré nátery naneste jeden medzináter Herbol Radiator AF*.

Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

1 x Herbol Radiator AF*.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované septembra 2022